



Mercedes Benz

Tipo: Classe M(W164), Classe E (W211), Classe S(W221), GL-(X164).

Motor: OM 629 (420 CDI)

**Bo
let
im
Inf
or
m
ati
vo**

Perda de potência do motor

Sensor da cambota

Sensor de posição da cambota

Nos tipos de veículos com os motores OM 629 existe a possibilidade de perda de potência do motor. A causa para esta perda de potência pode ser uma interrupção elétrica no sensor da cambota.

O fabricante automóvel já identificou o problema. No âmbito de uma ação de manutenção, os veículos são verificados e os sensores substituídos.

Não obstante, é sempre de supor, pelas mais diversas razões, que nem todos os veículos foram inspecionados e/ou reparados.

Tenha atenção a esta informação no âmbito de reclamações que visam a perda de potência do motor e de eventuais falhas de funcionamento – Falhas no arranque do motor.