



Mercedes Benz **Tipo: (280 CDI até 350 CDI)** **Motor: OM 642**

Bo
let
im
Inf
or
m
ati
vo

Perda de potência do motor **Sensor da cambota** **Sensor de posição da cambota**

Nos tipos de veículos com os motores OM 642 existe a possibilidade de perda de potência do motor. A causa para esta perda de potência pode ser uma interrupção elétrica no sensor da cambota.

O fabricante automóvel já identificou o problema. No âmbito de uma ação de manutenção, os veículos são verificados e os sensores substituídos.

Não obstante, é sempre de supor, pelas mais diversas razões, que nem todos os veículos foram inspecionados e/ou reparados.

Tenha atenção a esta informação no âmbito de reclamações que visam a perda de potência do motor e de eventuais falhas de funcionamento – Falhas no arranque do motor.