



Mercedes Benz Classe C (W202) CLK (W208) Classe E (W210) Todos os modelos com sistema anti-roubo

Accionamento ocasional do alarme sem motivo aparente.

Se, relativamente a estes veículos, for apresentada a reclamação de que o alarme do sistema anti-roubo dispara sem motivo aparente, a causa poderá ser atribuível aos sensores de infra-vermelhos de protecção do habitáculo (IRS). Esta falha ocorre com maior frequência após trancar as portas do veículo ou na sequência de períodos de paragem prolongados. Para eliminar a falha, o sistema anti-roubo deverá ser inspeccionado quanto à eventual existência de outras falhas. Caso não seja detectada qualquer outra falha, é necessário substituir os sensores de infra-vermelhos do habitáculo.