



## ***Nissan Terrano II, todas as viaturas com VIN VSKxxxR20U 0277801-0325004***

### **Ralenti irregular**

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, uma causa possível pode ser num sensor do acelerador com defeito. Adicionalmente podem surgir queixas relativamente a uma má admissão do gás durante a aceleração e a iluminação da luz de controlo do motor. Neste caso, o sensor do acelerador deve ser substituído.