



Opel Corsa B **A partir do ano de construção 1995** **Com código de motor X12SZ**

Nenhuma regulação Lambda

Nos veículos Opel Corsa modelo B com código de motor X12SZ a partir do ano de construção 1995 pode ocorrer uma avaria que impede o funcionamento da regulação Lambda.

A consulta da memória de falhas não evidencia qualquer registo de falha.

A causa do problema poderá ser um dimensionamento insuficiente do cabo de massa na cabeça do motor.

Por este motivo, deverá ser inspeccionada a ligação central da massa na cabeça do motor e, se necessário, substituído o cabo de massa.