



Boletim Informativo

Opel Insignia Ano de construção: 2010 - 2011

A luz de controlo do motor acende

Código de erro: C1221, C1222, C1223, C1224

Significa: o sinal de entrada dos sensores de rotação é igual a 0.

Se os códigos de erro forem associados ao problema acima mencionado, isso pode ser um indício para um software do módulo de comando com defeito.

Segundo o fabricante, a solução passa por programar o módulo de comando do motor com um software novo e melhorado.

A atualização do software apenas deve ser efetuada por um agente autorizado.