



Opel

Insignia

Ano do modelo: 2011 - 2012

Com motor: A28NER / A28NET

Com caixa de velocidades automática: AF40

Potência insuficiente do motor / Velocidade de ponta não é atingida

Nos veículos supracitados o software do motor pode implicar que a velocidade de ponta do veículo não seja atingida. Eventualmente o cliente também pode reclamar a falta de potência do motor.

Os veículos a partir do n.º de chassis B1000001 estão afetados por este problema

O fabricante automóvel já identificou o problema e resolveu o problema com um software modificado.

O novo software foi instalado de série a partir de fevereiro de 2012 nos novos veículos.

Entre em contacto com o agente autorizado da Opel, em caso de problemas.

Boletim Informativo