



Opel Vivaro fabrico de 2001 a 2003

Funcionamento defeituoso dos mostradores, luzes de controlo e do sistema de fecho centralizado

Se surgirem reclamações relativas às falhas acima mencionadas, a causa poderá ser uma avaria do módulo electrónico da carroçaria (BCM). Devido a um condensador com defeito no BCM, uma das consequências é a activação do sistema de fecho centralizado, embora a chave de ignição ainda esteja na fechadura de ignição. Além disso, verifica-se um consumo excessivo de corrente. Esta circunstância é originada pelos componentes eléctricos que apesar da ignição estar desligada, não desligam. Neste caso, deve substituir-se o BCM.