



Skoda Octavia 1.8 T **Ano de fabrico 2001-2003**

Funcionamento irregular do motor, sacudidas durante o arranque e má prestação

Se surgirem queixas que visem os defeitos acima referidos, uma possível causa poderá ser uma bobina de ignição defeituosa. Este defeito pode provocar a falha de um cilindro, o que o condutor pode, igualmente, detectar através da iluminação da luz de controlo do motor. Neste caso é necessário substituir a bobina de ignição.