



Boletim Informativo

Toyota Prius + Ano de construção: 05/2010 – 11/2014

Potência reduzida (modo de emergência)

Nos veículos supracitados é reclamado que, durante a marcha, acendem as luzes de aviso no instrumento combinado e é ativado o modo de emergência.

Devido a um erro de software, o sistema híbrido pode sobreaquecer e desligar durante a marcha. De seguida, o veículo entra no modo de emergência. O veículo apenas trabalha a uma velocidade reduzida.

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados. No entanto, deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram verificados ou reparados.

Na oficina especializada é realizada uma atualização do software dos veículos afetados.