



Boletim Informativo

Toyota Verso-S

Motor: 1.4 Diesel

Ano de construção: 08/2008-07/2014

N.º de chassis: 1000102-9000352

Formação de fumo

Nos veículos acima mencionados, durante a marcha pode ocorrer formação de fumo.

No Intercooler pode acumular-se óleo do motor, que depois pode ir parar à câmara de combustão; isso pode provocar a formação de fumo durante a marcha.

A causa para este problema podem ser bombas de vácuo ou turbocompressor com defeito e/ou um erro de software.

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados.

No entanto, deve ter-se em consideração que nem todos os veículos foram verificados ou reparados.

Na oficina autorizada é realizada uma atualização do software dos veículos afetados.

O turbocompressor e a bomba de vácuo são inspecionados quanto a estanqueidade e event. são substituídos os componentes com defeito.