



Boletim Informativo

Volvo

S60

Motor: cinco cilindros

Ano de construção: 22.06.2010-14.05.2012

Sensor da pressão do óleo com defeito

Devido a um sensor da pressão do óleo com defeito, nos veículos supracitados não é sinalizado nenhum aviso de que o nível do óleo é baixo.

A falta de óleo pode provocar que o motor vá abaixo, até mesmo em viagem (aumentando substancialmente o risco de um acidente).

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados. No entanto, deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram verificados ou reparados.

Na oficina especializada é realizada uma atualização do software dos veículos afetados, a fim de eliminar o erro.

