



Boletim Informativo

Volvo S60, S80, V60, V70, XC60 e CX70 Ano de construção: 2011 - 2015

Travão de imobilização solta-se

Nos veículos acima mencionados, após ligar o motor e engatar uma velocidade, o travão de imobilização eletrónico pode soltar-se inadvertidamente.

O problema pode ocorrer em veículos com sistema Start-Stop e caixa de velocidades manual.

A causa deste problema pode ser um software com defeito.

Resolução:

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados.

No entanto, deve ter-se em consideração que nem todos os veículos foram verificados ou reparados.

Aviso de reparação:

O software do módulo de comando só pode ser atualizado por um concessionário autorizado da marca.

