



## VW

### **New Beetle**

### **Ano de construção: 05.2005 até 10.2005**

#### **O motor não arranca/ Imobilizador electrónico activado/ Instrumento combinado com defeito**

Nos veículos acima referidos, um condensador com defeito no instrumento combinado pode provocar um "bloqueio" do imobilizador electrónico a baixas temperaturas.

Consequentemente, o veículo não arranca.

Relativamente a este problema, foi realizada pelo fabricante automóvel uma acção de recolha, durante a qual todos os proprietários dos veículos foram contactados por escrito.

Neste contexto, os instrumentos combinados foram inspeccionados e, eventualmente, substituídos. Existem, contudo, veículos que por diversos motivos não participaram nessa acção de recolha. Considere, portanto, esta problemática no âmbito de reclamações relacionadas com o arranque da viatura.