



VW New Beetle Ano modelo 2001

Falha dos elevadores eléctricos dos vidros após vários accionamentos.

Se, nestes veículos, for relatado que os elevadores eléctricos dos vidros deixam de funcionar após vários accionamentos, a causa pode residir no dispositivo de protecção contra sobreaquecimento. Uma vez que o motor do elevador do vidro aquece bastante após vários accionamentos, é instalado no software um dispositivo de corte para evitar danos provocados por sobreaquecimento. Após um período de arrefecimento de aprox. 3–5 minutos, o motor do elevador do vidro volta a funcionar em perfeitas condições.