



Boletim Informativo

VW

Crafter

Ano de construção: Semana 40/2012 – 01/2013

N.º de chassis: WV1ZZZ2EZD6018306 – 25318

WV1ZZZ2FZD7002896 – 4666

**Consumo de energia com a ignição desligada.
Descarregamento da bateria.**

Se nos veículos supracitados a bateria descarregar após um longo tempo de paragem, este erro pode dever-se a um problema na fechadura da ignição.

Devido a uma falha eletrónica na fechadura da ignição, pode ser consumida uma elevada corrente de repouso com a ignição desligada. Este consumo pode levar ao descarregamento da bateria.

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados.

No entanto, deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram verificados ou reparados.

Nos veículos que foram fabricados entre a semana 40 / 2012 e a semana 1 / 2013, é instalada na oficina qualificada uma nova fechadura de ignição e a chave de ignição é devidamente programada.

Após a reparação os veículos são marcados com um autocolante na zona da ferramenta de bordo.

