



VW

Crafter

Ano do modelo: 2011

Com bateria auxiliar

Bateria auxiliar não é carregada

Nos veículos supracitados, uma codificação defeituosa do aparelho de comando da rede de bordo pode provocar que a bateria auxiliar não seja carregada.

Para resolver o problema é necessário recodificar o aparelho de comando da rede de bordo.

O fabricante automóvel já identificou o problema. Não obstante, é sempre de supor, pelas mais diversas razões, que nem todos os veículos foram inspecionados e/ou reparados.

Prestar atenção a esta informação, especialmente em combinação com reclamações relacionadas com uma bateria auxiliar não carregada.