



VW todos os modelos com sistema de injeção Bosch-Motronic

Ralenti oscila/está demasiado alto

Uma vez que o aparelho de comando Motronic perde os valores memorizados quando a bateria está desligada ou descarregada, os veículos acima mencionados podem ter oscilações no regime do motor em ralenti ou um ralenti demasiado alto.

Para evitar ou eliminar esta falha, deverá proceder do seguinte modo, após substituir ou carregar a bateria:

1. Ligue a ignição no mínimo 15 segundos
2. Desligue a ignição
3. Arranque agora o motor