



VW Passat, ano de construção 1996 ***Avaria do indicador multifunções*** ***(MFA)***

Avaria do MFA devido a funcionamento defeituoso do regulador de tensão.

Devido às temperaturas exteriores baixas, pode verificar-se um funcionamento defeituoso temporário do regulador de tensão no painel de instrumentos combinado.

Consequentemente, o relógio, o contador da distância percorrida, bem como a memória do MFA são apagados, surgindo um 0 na indicação. Neste caso será necessário substituir o painel de instrumentos combinado na íntegra.