



VW

Passat

Ano de fabrico 2004 e 2005

1,6 e 2,0 FSI

Falhas de funcionamento do motor Aparelho de comando do motor/ Falhas de funcionamento

Nos veículos com motorização FSI existe a possibilidade de infiltrações de água no aparelho de comando do motor, devido a uma vedação defeituosa. As conseqüentes falhas de funcionamento do aparelho de comando do motor podem implicar uma avaria total (imobilização do veículo). Os aparelhos afetados devem ser verificados e eventualmente substituídos.

O fabricante automóvel já identificou o problema. No âmbito de uma ação de manutenção, os veículos são verificados e o aparelho de comando do motor event. substituído.

Não obstante, é sempre de supor, pelas mais diversas razões, que nem todos os veículos foram inspecionados e/ou reparados.

Tenha atenção a esta informação no âmbito de reclamações relacionadas com o aparelho de comando do motor/falhas de funcionamento.