



## **VW** **Polo (tipo 6N2)**

### **Iluminação do leitor de CD pisca.**

Se, nestes veículos, for relatado que a iluminação do leitor de CD pisca em algumas regulações da iluminação dos instrumentos, uma possível causa é um erro de software no leitor de CD. Se o erro ocorrer e apenas a iluminação do leitor de CD for afectada, é praticamente possível excluir um erro no ajuste da iluminação dos instrumentos. Para eliminar a avaria é necessário substituir o leitor de CD.