



BMW Série 7 (E 38) Todos os modelos

Surge a indicação "Verificar a luz do travão" no indicador de controlo

Se, nestes veículos, houver reclamações relativas à indicação permanente "verificar a luz do travão" no indicador de controlo, uma causa possível é uma placa de circuito impresso com defeito nas luzes traseiras. Neste caso, a placa de circuito impresso derrete nos pontos de contacto do casquilho da luz do travão. Este facto é detectável através de sinais evidentes de derretimento. Consequentemente, surgem avarias nos contactos que são reconhecidas pelo indicador de controlo.

Para a eliminação da falha é necessário substituir a luz traseira com defeito por uma nova com placa de circuito impresso modificado.