



BMW E60

Embaçamento dos faróis Infiltrações de água no farol

Se for detetado um forte embaçamento ou infiltrações acentuadas de água no farol, uma possível causa reside numa fissura do corpo da luz de posição lateral (figura 1). A luz de posição lateral é parcialmente coberta pelo vedante CW.

(Figura 2)

Causa:

O corpo da luz de posição lateral está danificado.

A formação de fissuras pode ser provocada por cargas mecânicas negativas. Por exemplo, se ocorrerem pressões causadas por objetos ou ferramentas: (encerramento do capô sem retirar primeiro ferramentas/objetos).

- Montagem incorreta do capô.



Figura 1

Vista de cima do farol (figura 2)

