



Fiat Stilo **Todos os modelos**

Entrada de água no farol.

Se houver reclamações nestes veículos relativas à formação de água condensada nos faróis, uma causa possível é a infiltração de água no farol. Em caso de reclamação não é necessário proceder à substituição completa do(s) farol(óis). Basta substituir a cobertura traseira por uma versão nova modificada.

Se a reclamação se referir apenas a um farol, é necessário efectuar a modificação nos dois faróis.



Cobertura do farol do lado direito