



Ford Transit modelo 2000 Com faróis de nevoeiro

Água nos faróis de nevoeiro.

Se, nestes veículos, houver reclamações de que entrou água ou humidade nos faróis de nevoeiro devido a poças de água, uma causa provável poderá ser a falta de um furo para saída de água na cobertura traseira do farol de nevoeiro.

Para eliminar a avaria deverá proceder-se à montagem de uma cobertura alterada. Esta contém um furo adicional através do qual pode sair a água que entrou.