



Boletim Informativo

HONDA

Jazz II (GD)

Ano de construção 2002 - 2008

Avaria dos faróis principais

Nos veículos supracitados, falhas de contacto podem dar origem a uma falha de funcionamento dos faróis principais.

O revestimento dos pinos elétricos (ligação entre interruptor de luz e conector do cabo) da luz de médios pode desgastar-se com o passar do tempo. Esse problema conduz a falhas de contacto (resistência de contacto/fusão do contacto) e eventualmente à avaria da iluminação.

Para resolver o problema deve-se verificar os conectores e os cabos e eventualmente proceder à substituição dos mesmos. Além disso, deve-se ainda controlar o interruptor relativamente ao bom funcionamento e danos.