



Boletim Informativo

Hyundai i30

Ano de fabrico: 2007 - 2012

Falha prematura das lâmpadas

Nos veículos supracitados pode ocorrer a falha prematura das lâmpadas dos faróis principais.

Os problemas podem dever-se a picos de tensão na rede de bordo elétrica. Primeiro deve-se verificar a tensão de saída do alternador. Se esta estiver em conformidade com as especificações do fabricante, é possível instalar um estrangulador de picos de tensão.

Este estrangulador "filtra" os picos de tensão e prolonga a vida útil das lâmpadas.

Mais informações podem ser eventualmente obtidas junto do concessionário da marca.

