



Mercedes Benz Classe V (tipo 638) Todos os modelos

Entrada de água nas luzes traseiras.

Se, nestes veículos, for relatada a entrada de água nas luzes traseiras, uma possível causa é um chicote de fios entalado nas luzes traseiras.

Para eliminar a avaria é necessário desmontar a luz traseira em questão e posicionar correctamente o chicote de fios. De modo a assegurar o isolamento perfeito da luz traseira deve-se montar uma nova junta de vedação antes de montar a luz traseira.