



# Boletim Informativo

---

## **Nissan**

### **Pulsar (C13)**

**Ano de construção: 05/2014 – 12/2015**

#### **Software com defeito para a regulação dos faróis**

Nos veículos supracitados é reclamada a disposição incorreta dos faróis, quando o veículo for carregado com muita carga.

Quando o veículo é carregado com muita carga, o veículo não procede à regulação automática da altura dos faróis. Consequentemente os outros ocupantes da via podem ser encadeados.

O problema supracitado deve-se a parâmetros incorretos para a regulação pelo software do sistema de nivelamento automático dos faróis.

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados. No entanto, deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram controlados ou reparados.

Na oficina especializada as definições dos parâmetros são ajustadas através de uma atualização do software no IDM (Intelligent Power Distribution Module).

