



Boletim Informativo

Peugeot

307 / 308 / Expert

Ano de construção: 11/2006 – 03/2008

Falha de funcionamento do sistema de iluminação

Posição do interruptor de luz não é identificada

Nos veículos supracitados pode acontecer que a posição do interruptor de luz não seja identificada pela eletrônica de comando. Neste caso, o sistema de iluminação não é ativado devido a um software defeituoso.

Aviso de reparação

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados.

Na oficina especializada é realizada uma atualização do software dos veículos afetados, a fim de eliminar o erro.

No entanto, deve ter-se em consideração que nem todos os veículos foram verificados ou reparados.

