



## **VW Sharan** **Todas as viaturas a partir do ano de** **construção 02.2001** **e n.º de chassis 7 M1 Y 052 861**

### **Faróis turvos**

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, uma possível causa pode ser a evaporação da tinta da pintura. As altas temperaturas nos faróis provocam que a tinta da pintura se separe, em algumas partes, do anteparo e se deposite na forma de camada "leitosa" no terço superior dos faróis. Esta situação ocorre com particular frequência nas viaturas de condutores frequentes cujos faróis estejam ligados durante várias horas seguidas. Neste caso, o farol tem que ser substituído.