



FLAŞ BİLGİ

Ford C-Max Üretim yılı: 01/2007 - 09/2010

Su püskürtme memeleri aşırı ısınıyor

Yukarıda belirtilen araçta su püskürtme memeleri aşırı ısınabilir.

Yetersiz biçimde izole edilmiş ısıtma elemanları nedeniyle su veya buzlanmaya karşı kullanılan tuzlar su püskürtme memesine sızabilir.

Bu da sıklıkla su püskürtme memesinde korozyona ve aşırı ısınmaya neden olabilir. Bu nedenle koku ve duman oluşumu mümkündür.

Atölyede ilgili araçlara yeni ve değiştirilmiş su püskürtme memeleri (entegre güvenlik parçalı) takılmalıdır.

Araç üreticisi tarafından problem fark edilmiş ve ilgili araçların sahipleri bilgilendirilmiştir. Ancak çeşitli nedenlerle tüm araçların kontrol edilmemiş veya düzeltilmemiş olması mümkündür.

