



# FLAŞ BİLGİ

## Ford Galaxy VX, VY S-Max arka spoylerli Üretim yılı: 02/2006-10/2010

### Fren laması göstergesi arızalı

Yukarıda belirtilen araçlarda, bilgi ekranında "Fren lambası arızalı" yanıyor.  
Optik bir kontrolün ardından üçüncü fren lambasında (Resim 1) bir arıza tespit edildi.



Resim 1.

Bunun nedeni, kablo geçişi bölgesinde (bagaj kapağı fren lambası) bir kablo kopması (Resim 2) olabilir.



Resim 2.

Sorunu gidermek için kablo demeti nizamına uygun bir şekilde onarılmalı veya değiştirilmelidir.