



FLAŞ BİLGİ

Ford Transit Connect Model yılı: 1.6.2011 - 31.10.2011

Hatalı silme davranışı Gevşek silecek kolları Silme fonksiyonunda kesinti

Yukarıdaki araçlarda silecek kolları silecek kolu yuvalarında gevşeyebilir. Bunun nedeni çoğunlukla silecek kolu ile yuvayı birbirine bağlayan bağlantı piminin gevşemesidir. Yetersiz baskı gücü nedeniyle kötü bir silme yüzeyi, silecek kollarının gevşediğini gösterebilir.

Araç üreticisi tarafından sorun fark edilmiş ve ilgili araçların sahipleri bilgilendirilmiştir. Ancak çeşitli nedenlerle tüm araçların kontrol edilmediği veya onarılmadığı göz önünde tutulmalıdır.

Sorunu gidermek için mevcut silecek kolları, değiştirilmiş silecek kollarıyla değiştirilmelidir.

