



FLAŞ BİLGİ

Mitsubishi

Grandis

Üretim yılı: 02/2004 - 03/2008

Motor: 2,0 16V Di-D / 2,4i 16V

Fren lambası şalteri kesintisi

Yukarıda belirtilen araçta, TSC lambasının "Çekiş kontrolü" ve/veya ASC lambasının (Active Stability Control) yanmasına yönelik bir şikayet varsa, bunun nedeni fren lambası şalterinin arızalı olması olabilir.

Bir silikon contanın hasarlı olması halinde fren lambası şalterine nem girebilir.

Nem girmesi sonucu, fren lambası şalterinde bir fonksiyon arızası meydana gelebilir veya fren lambası şalteri kesilebilir.

Araç üreticisi tarafından bu sorun ele alınmıştır.

Fren lambası şalteri, yetkili serviste kontrol edilmeli ve gerekirse değiştirilmiş olan bir fren lambası şalteri ile değiştirilmelidir.