



Renault **Motor kodu** **K4J, K4M, K7J, K7M, K9K olan tüm** **modeller**

Alternatör kontrol lambası yanıyor.
Alternatör kayışında yüksek gürültü oluşuyor.

İlgili araç modellerinde yukarıda bahsi geçen arızanın meydana gelmesi durumunda, bu durum aynı zamanda arızalı bir alternatör kayış kasnağı ile bağlantılı olabilir. Bunun olası nedeni, hasar görmüş bir yüzeyden kaynaklanabilir. Bu gibi durumlarda, kayış kasnağında hasar olup olmadığını kontrol edilmeli ve hasarlı olması durumunda değiştirilmelidir. Bu bağlamda, araç satıcısının alternatör kayışlarının doğru kurulumu ile ilgili vereceği montaj bilgilerini lütfen dikkate alın.

Flaş bilgi

