



FLAŞ BİLGİ

VW

Tiguan

Üretim yılı: 01/2008-07/2011

Sürüş esnasında ışık kesilmesi

Yukarıda belirtilen araçlarda, sürüş esnasında aydınlatma donanımlarında ani bir kısmi ya da tam kesinti meydana gelebilmektedir.

Yukarıda tanımlanan sorunun nedeni, araç aydınlatma sistemi devresindeki hatalı bir sigorta olabilir.

Araç üreticisi tarafından problem fark edilmiş ve ilgili araçların sahipleri bilgilendirilmiştir.

Ancak, çeşitli nedenlerden ötürü tüm araçların kontrol edilmemiş veya düzeltilmemiş olması mümkündür.

Bu hatanın tespit edildiği araçlarda, hatalı sigorta yetkili serviste geliştirilmiş bir sigorta ile değiştirilmektedir.

