



## **Alfa Romeo Model 147 Üretim yılı 2001-2010 Tüm benzinli motorlarla ilgilidir**

### **Motoru çalıştırmak olanaksız**

Müşteri yukarıda belirtilen arızadan şikayet ediyorsa, bunun nedeni arızalı bir krank mili sensörü olabilir. Motorun sıcak veya soğuk olmasından bağımsız biçimde araç bazen çalıştırılmıyor. Arıza belleğinde farklı hata kodları kaydedilmiş olabilir. Bu araca bir endüktif sensör monte edilmiştir. Bu durum göreceli olarak basit bir direnç ölçümü ile ölçülebilir. Direnç 900 Ohm olmalıdır. Eğer değilse sensör değiştirilmelidir. Bu ürün Hella ürün numarası 6PU 009 146-631 (bkz. şekil) toptancılar üzerinden sipariş edilebilir.



Flaş bilgi

