



FLAŞ BİLGİ

BMW

3 Serisi: E90, E91, E93

Plaka aydınlatmasının çalışmaması

Yukarıda belirtilen araçlarda arka plaka aydınlatmasının çalışmamasından şikayet edilmektedir.

Uyarı:

Dış aydınlatma, ayak bölmesi modülü (FRM) tarafından denetlenir.

Dış aydınlatma için ayrı bir sigorta mevcut değildir.

Bir elektrik arızası durumunda ayak bölmesi modülü (FRM), ilgili tüketicinin güç beslemesini kapatır.

Burada sorunu gidermek için, aşağıdaki yöntem izlenmelidir:

- Hata belleğini okuyun
- Arızanın yerini belirleyin ve giderin
- Üreticinin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda ayak bölmesi modülünü (FRM) sıfırlayın (ilgili çıkışın güç beslemesi yeniden serbest bırakılır)
- Hata belleğini yeniden okuyun ve gerekirse hata kodunu silin

