



Ford Galaxy **Üretim yılı 2002 - 2006** **Motor: E5SB** **Tüm modeller**

Hava yastığı SRS - ikaz lambası yanıyor **Fren pedalı şalteri doğru çalışmıyor**

Yukarıda belirtilen araçlarda SRS ikaz lambasının (Resim) sürüş sırasında yanmaya başlaması halinde, bunun muhtemel bir nedeni fren pedalı şalterinin hatalı ayarlanması da olabilir.

Bu durumda şalterin temel ayarı kontrol edilmeli ve gerekirse ayarlanmalıdır.

Bu bağlamda araç üreticisinin hava yastığı sistemleri için verdiği montaj açıklamalarını ve güvenlik talimatlarını dikkate alın.

