



## **Honda S2000**

### **VIN-JHMAP1-5S200063'den itibaren tüm modeller**

#### **Gecikmeli hızlanma**

Söz konusu araçlarda motorun rölantide kötü çalıştığına veya hızlanma ancak gecikmeli olarak gerçekleştiğine dair bir şikayet alındığında, bu arızanın olası sebebi arızalı bir manifold basınç sensöründe kaynaklanabilir. Ayrıca, yukarıdaki arızayı teşhis etmek amacıyla emme manifold sensörünün çoklu bağlantılarında herhangi bir kötü bağlantı olup olmadığı da kontrol edilmelidir. Arızayı ortadan kaldırmak için emme manifoldundaki arızalı sensörü değiştirilmelidir. Söz konusu arıza, emme manifold sensörünün çoklu bağlantılarındaki bir sorundan kaynaklanması durumunda (örn. titreşim kaynaklı), dikkat etmek suretiyle sensörü bir kablo bağlantısı ile sabitlemek mümkündür (bkz. resim).

