



FLAŞ BİLGİ

Jeep Grand Cherokee (WH/W2), Commander (XH) Üretim yılı: 2007 - 2008 Chrysler 300 (LE / LX / L2)

Elektronik kontak kilidinde arıza

Yukarıda belirtilen araçlarda, elektronik kontak kilidi WIN (Wireless Ignition Node), "START" ve "RUN" konumları arasında asılı kalabilir. Ateşleme anahtarı, tekrar "OFF" ya da "ACCESSORY" konumuna atlayabilir.

Bu durum, arızalara ve belirli elektriksel fonksiyonların çalışmamasına yol açabilir:

- Motor performansının azalması
- Frenleme gücünü artırıcı düzenek ve servo direksiyon desteğinin azalması ya da çalışmaması
- Aracın güvenlik fonksiyonlarının devre dışı bırakılması, örn. (ön hava yastıkları)

Belirli elektriksel fonksiyonların çalışmaması sonucunda, kaza yapma riski artar.

Araç üreticisi tarafından sorun ele alınmış ve ilgili araçların sahipleri bilgilendirilmiştir. Ancak çeşitli nedenlerle tüm araçların kontrol edilmemiş veya düzeltilmemiş olması mümkündür.

WIN modülü (Wireless Ignition Node) ve araçların açılıp, kapatılmasına yönelik uzaktan kumanda kontrol edilir ve gerekiyorsa değiştirilir.

