



FLAŞ BİLGİ

Mazda RX-8 10/2008 tarihinden itibaren tüm modeller

Soğutma maddesi seviyesi ikaz ışığı yanıyor.

Yukarıdaki araçlarda soğutma maddesi seviyesinde sorun olmadığı halde soğutma maddesi seviyesi ikaz lambası yanıyor, bunun nedeni arızalı bir soğutma maddesi seviyesi sensörü olabilir.

Bu durumda soğutma maddesi seviyesi sensörü, buna ait hat ve fiş hasar veya elektrik iletkenliği konusunda kontrol edilmelidir.

Eğer sensör genleşme tankına kaynaklanmışsa, genleşme tankı komple değiştirilmelidir.

Üretici bunun için değiştirilmiş bir soğutma maddesi genleşme kabı sunmaktadır.
Yedek parça no.: N3H1-15-350L

