



## **Opel Astra J Üretim yılı: 2011**

### **Sinyallerin devre dışı kalma kontrolü**

Yukarıda belirtilen araçlarda bir "yazılım hatası" nedeni ile sinyal lambalarının devre dışı kalma kontrolü olumsuz yönde etkilenebilir.

Sorun kaporta kumanda cihazı yazılımı (BCM: Body Control Modul / Gövde Denetim Modülü) ile ilgilidir. Bu, sürücü bilgi sisteminin sinyal lambalarının muhtemel bir devre dışı kalma durumunu görüntülememesi sonucunu doğurabilir.

Araç üreticisi tarafından bu sorun zaten bilinmektedir ve bir servis işlemi sırasında bu sorun çözülecektir.

Burada gövde denetim modülü yazılımı güncellenecektir.

Ancak çeşitli nedenlerle tüm araçların kontrol edilmediği veya onarılmadığı göz önünde tutulmalıdır.

Sinyal lambası devre dışı kalma kontrolüne ilişkin şikayetler bağlamında lütfen bu bilgiyi dikkate alın.

# Flaş bilgi

