



FLAŞ BİLGİ

Opel

Meriva B

Üretim yılı: 2010 - 2011

Araç şasi numarası: A4000001 – B4231542

Motor çalışmıyor.

Yukarıda belirtilen araçta motorun çalışmadığından şikayet ediliyorsa, bunun nedeni hidrolik direksiyonun arızalı hidrolik pompası olabilir.

Bu durumda hata kaynağını lokalleştirmek için hidrolik direksiyonun Can-Bus iletişimi kontrol edilmelidir. Eğer iletişim kurulamıyorsa, aşağıdaki yöntem izlenmelidir.

- Hidrolik pompasının (hidrolik direksiyon) kablo grubu soketini çıkarınız.
- Motoru çalıştırınız.

Eğer kablo grubu soketi çıkarılmış olmasına rağmen motor çalışıyorsa sorunun nedeni arızalı hidrolik pompası (hidrolik direksiyon) olabilir.

Problemi gidermek için yeni bir hidrolik pompası takılmalıdır.

