



FLAŞ BİLGİ

Opel

Vivaro

Üretim yılı: 2010

Şasi numarası: WOLF7BHB6BV617781'e kadar

**Motor yağı basıncı kontrol lambası
yanıyor**

Yukarıda belirtilen araçta, motor çalışırken motor yağı basıncı için olan kontrol lambası yanabilir. Bunun nedeni, yağ basıncı şalterinin elektrik bağlantısında bir arıza olabilir.

Arızayı gidermek için soket bağlantısı kirlenme, hasar bakımından ve sıkı bir şekilde oturup oturmadığına dair kontrol edilmelidir.

Gerekirse soket bağlantısı nizamına uygun bir şekilde temizlenmeli veya değiştirilmelidir.

