



Subaru Forester

Emiş motoruna sahip tüm modeller

Motor kontrol ışığı yanıyor

Yukarıda belirtilen arızadan şikayet ediliyorsa, bunun nedeni şanzıman rölantı düğmesi olabilir. Aşağıdaki hata kodları kaydedilmiş olabilir: P0301, P0302, P0303, P0304.

Bu hatalar, ilgili silindirlerde birden fazla hatalı ateşleme algılandığında kaydedilir. Bu durumda her silindir için hatalı ateşlemelerin sayısı bir tanı test cihazıyla kontrol edilmelidir. Ancak ateşleme sistemi sorunsuz çalışıyorsa, bu durumda şanzıman rölantı düğmesi değiştirilmelidir (bkz. Resim).

