



FLAŞ BİLGİ

Subaru Trezia Üretim yılı: 2011

Hidrolik direksiyon devre dışı

Yukarıda belirtilen araçlarda hidrolik direksiyon devre dışı kalabilir.

Bunun nedeni hidrolik direksiyon kontrol cihazının arızalı bir rölesi olabilir. Kontrol cihazının üretimi sırasında bazı durumlarda röleye nem girişi mümkündür. Bu da kısa devreye ve buna bağlı olarak hidrolik direksiyonun devre dışı kalmasına neden olabilir.

Direksiyon zor döndürülür, ayrıca araç sürücüsüne bu arıza optik ve akustik olarak (ikaz lambası ve ikaz sesi) bildirilir.

Araç hidrolik direksiyon devre dışı kalsa da yönlendirilebilir.

Araç üreticisi tarafından problem fark edilmiş ve ilgili araçların sahipleri bilgilendirilmiştir.

Atölyede ilgili araçların arızalı rölesi değiştirilmiştir.

Garanti sisteminde bu onarım aşağıdaki şasi numaraları için kaydedilmiştir.

Ancak çeşitli nedenlerle tüm araçların kontrol edilmemiş veya düzeltilmemiş olması mümkündür.

