



FLAŞ BİLGİ

Toyota Auris Hibrid Üretim yılı: 05/2010 - 11/2014

Azaltılmış tahrik gücü (Acil durum modu)

Yukarıda belirtilen araçlarda, sürüş sırasında gösterge panelindeki ikaz lambalarının yanmasından ve acil durum moduna geçiş yapılmasından şikayet edilmektedir.

Bir yazılım hatası nedeniyle hibrid sistem aşırı ısınabilir ve sürüş sırasında kapanabilir.
Bunun üzerine araç acil durum moduna geçiş yapar.
Bu durumda sürüşe yalnızca azaltılmış tahrik gücüyle devam edilmesi mümkündür.

Araç üreticisi tarafından sorun ele alınmış ve ilgili araçların sahipleri bilgilendirilmiştir.
Ancak, çeşitli nedenlerden ötürü tüm araçların kontrol edilmemiş veya düzeltilmemiş olması mümkündür.

Bu hatanın tespit edildiği araçlara, yetkili serviste bir yazılım güncellemesi uygulanmaktadır.

