



FLAŞ BİLGİ

Toyota

IQ

Motor: 1,4 Litre Dizel

Üretim yılı: 10/2008-09/2010

Şasi No.: J000115 - J003875

Duman oluşumu

Yukarıda belirtilen araçlarda, sürüş sırasında duman oluşumu meydana gelebilir.

İntercooler içerisinde motor yağı toplanıp, yanma odasına ulaşabilir; buna bağlı olarak, çalışma sırasında duman oluşumu meydana gelebilir.

Yukarıda belirtilen sorunun nedeni, hatalı vakum pompaları, turboşarj ve/veya bir yazılım hatası olabilir.

Araç üreticisi tarafından sorun ele alınmış ve ilgili araçların sahipleri bilgilendirilmiştir.

Ancak, tüm araçların kontrol edilmemiş veya düzeltilmemiş olması mümkündür.

Bu sorunun tespit edildiği araçlara, yetkili serviste bir yazılım güncellemesi uygulanmaktadır.

Turboşarj ve vakum pompası sızdırmazlık açısından kontrol edilir ve gerekirse hatalı parçalar değiştirilir.

